


## OPTIONNEL / OPTIONAL

# MODE DE COUPE AUTOMATIQUE DES IMPERFECTIONS AUTO DEFECT CUTTING MODE




### 1) COUPE PAR MARQUAGE

MARKING LINES CUTTING MODE

**Marquage de l'avant et de l'arrière de l'imperfection, sans entrer de longueur.**

Marking of front and back of defective part, without keying a cutting size.



### 2) MARQUAGE ET COUPE À LONGUEUR FIXE

MARKING LINES AND FIXED LENGTH CUTTING MODE

**Entrer la longueur de coupe désirée entre les imperfections.**

Set desired cutting size between defect parts.